

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NANCULTAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0796-41	FECHA:	12/11/2025




Foto1: estufa en proceso.




Foto 2: chimenea en proceso.




Foto 3: azulejos en proceso.



Foto 4: paredes en proceso.




Foto 5: lámparas en proceso.




Foto 6: focos en proceso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NANCULTAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0796-41	FECHA:	12/11/2025



Foto1: plafoneras en proceso.



Foto 2: interruptores en proceso.



Foto 3: tomacorrientes en proceso.



Foto 4: flipón en proceso.




Foto 5: tablero en proceso.





Foto 6: cableado electrico en proceso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NANCULTAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0796-41	FECHA:	12/11/2025



Foto1: Ducto electrico y accesorios en proceso.



Foto 2: láminas en proceso.



Foto 3: soporte en proceso.




Foto 4: puertas en proceso.



Foto 5: portón en proceso.





Foto 6: sustitución de estructura de metal de ventana en proceso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NANCULTAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0796-41	FECHA:	12/11/2025



Foto1: vidrio en proceso.




Foto 2: balcones en proceso.



Foto 3: canal en proceso.



Foto 4: piso de torta en proceso.




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---