

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO ☐      DURANTE ☐      POSTERIOR ☒

|                             |                   |                                |                 |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO     | MUNICIPIO:                     | SANTA EULALIA   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB ANEXO A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA NANCULTAC |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-17-0796-41     | FECHA:                         | 19/11/2025      |



Foto1: estufa finalizada.




Foto 2: chimenea finalizada.



Foto 3: Azulejos finalizados.




Foto 4: paredes finalizadas.



Foto 5: lámparas finalizadas.



Foto 6: focos finalizados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO ☐      DURANTE ☐      POSTERIOR ☒

|                             |                   |                                |                 |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO     | MUNICIPIO:                     | SANTA EULALIA   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB ANEXO A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA NANCULTAC |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-17-0796-41     | FECHA:                         | 19/11/2025      |



Foto1: plafoneras finalizadas.




Foto 2: interruptores finalizados.



Foto 3: tomacorrientes finalizados.



Foto 4: flipón finalizado.




Foto 5: tablero finalizado.



Foto 6: cableado electrónico finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>Firma y Sello Director |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO ☐      DURANTE ☐      POSTERIOR ☒

|                             |                   |                                |                 |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO     | MUNICIPIO:                     | SANTA EULALIA   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB ANEXO A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA NANCULTAC |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-17-0796-41     | FECHA:                         | 12/11/2025      |




Foto1: Ducto electrico y accesorios finalizados.




Foto 2: láminas finalizadas.




Foto 3: soporte finalizado.




Foto 4: puertas finalizadas.




Foto 5: portón finalizado.





Foto 6: sustitución de estructura de metal de ventana finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO ☐      DURANTE ☐      POSTERIOR ☒

|                             |                   |                                |                 |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO     | MUNICIPIO:                     | SANTA EULALIA   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB ANEXO A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA NANCULTAC |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-17-0796-41     | FECHA:                         | 19/11/2025      |



Foto1: vidrio finalizado.




Foto 2: balcones finalizados.




Foto 3: canal finalizado.



Foto 4: piso de torta finalizado.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la QPF | <br>Firma y Sello Director |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

