

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Yichjoyom, aldea Nancultac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0829-43	FECHA:	12 de septiembre de 2025



Foto1: Cubiertas de láminas



Foto 2: Estructura de techo




Foto 3: Pinturas en muros exteriores e interiores



Foto 4: Sustitución de piso de torta de cemento




Foto 5.1: Sustitución de ventanas por ventanas corredizos de metal



Foto 5.2: Instalación de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<div> Firma y sello del Presidente de la OPF</div> <div></div>	<div> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</div> <div></div>
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Yichjoyom, aldea Nancultac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0829-43	FECHA:	12 de septiembre de 2025




Foto1: Cubiertas de láminas



Foto 2: Estructura de techo




Foto 3: Pinturas en muros exteriores e interiores



Foto 4: Sustitución de piso de torta de cemento




Foto 5.1: Sustitución de ventanas por ventanas corredizos de metal



Foto 5.2: Instalación de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPRF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Yichjoyom, aldea Nancultac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0829-43	FECHA:	12 de septiembre de 2025




Foto6: Sustitución por un porton de metal




Foto 7: Sustitución de chapas de puertas




Foto 8:




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPAF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--