

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANSANLAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0857-43	FECHA:	20/03/2025




Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada




Foto 3: Mantenimiento de estructura de soporte de metal



Foto 4: Mejoramiento de canales y bajadas de agua pluvial



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Sustitución de tubo HG y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Educación Comunal



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENAGO	MUNICIPIO:	SANATA EULALIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANSANLAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0857-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 7: Mantenimiento a estructura (jijado y aplicación de pinturas)




Foto 8: Sustitucion de vidros de 75 x 19 centimetro



Foto 9: Sustitucion de chorro



Foto 10: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, pero no más de 10 hojas.

Firma y sello del Presidente de la CDEE
Aldea Cansanlac, Santa Eulalia, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Aldea Cansanlac, Santa Eulalia, Huehuetenango