

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Onala y Chenen, aldea Timacte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0009-43	FECHA:	24/07/2025



Foto 1: Durante la sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y planta de metal



Foto 2: En proceso de sustitución de ventana de madera por metano de PVC en la cocina



Foto 3: En proceso de sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito



Foto 4: En proceso de sustitución de laminas por láminas troqueladas aluzinc calibre 26



Foto 5: Durante el mejoramiento de pared



Foto 6: En proceso de repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sebastián
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia
Caserío Onala y Chenen, Aldea Timacte, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango

Joel
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Caserío Onala y Chenen, Aldea Timacte, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Onala y Chenen, aldea Timacte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0009-43	FECHA:	24/07/2025



Foto 7: En proceso de mejoramiento de puerta de metal



Foto 8: En proceso de sustitución de torta de concreto por cemento líquido



Foto 9: En proceso de sustitución de piso de concreto por piso de granito



Foto 10: En proceso de sustitución de piso de grano por piso de cemento

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizadas número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--