

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Miguelito, Aldea Bulej
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 18 - 0019 - 43	FECHA:	20/03/2025



Foto1: Sustitución de lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de venanas de madera por metal mas vidrio




Foto 3: Mantenimiento estrucuras de metal (Lijado y aplicalcón de pintura)



Foto 4: Pinturas en muros exteriores y ineriores



Foto 5: Mejoramiento de piso por torta de concreto en el aula



Foto 6: Mantenimiento de estructura de metal (Lijado y pintado)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.