

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |               |                                |                              |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:                     | SAN MATEO IXTATÁN            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO PALUGUA, ALDEA BULEJ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-18-0020-43 | FECHA:                         | 31/07/2025                   |



Foto 1: Colocación de piso de granito, en el corredor del centro educativo.



Foto 2: Colocación de piso de granito en la cocina.



Foto 3: Colocación de piso de granito, en el corredor de la cocina.



Foto 4: Instalación de tubos galvanizados de cerco para la circulación del centro educativo.



Foto 5: Instalación de portón.



Foto 6: sustitución de circulación de madera por tubo galvanizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*LCD*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

