



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒ X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM ANEXO A EORM ALDEA PACOMAL, JORNADA M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PACOMAL, SAN MATEO IXTATÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0864-41	FECHA:	12/06/2025




Foto 1: En la fotografía se observa el techo en malas condiciones y muy viejas oxidadas y agujeradas



Foto 2: En la imagen se observa el techo deteriorado e inservible



Foto 3: en la fotografía se observa las estructura de soporte de techo de metal ya muy deteriorada, por lo cual se pretende darle mantenimiento a cada uno.



Foto: 4 En la imagen se observa que la estructura de soporte de metal se encuentra muy oxidado



Foto 5: En la imagen se observa las puertas de las aulas en muy mal estado rota y oxidada.




Foto 6: En la fotografía se puede observar la pintura de muros exteriores e interiores en muy m. alas condiciones. Se necesita de mantenimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM ANEXO A EORM ALDEA PACOMAL, JORNADA MA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PACOMAL, SAN MATEO IXTATÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0864-41	FECHA:	12/06/2025



Foto 1: En esta imagen se observa en el interior del aula con vidrios de ventanas quebradas y se necesita cambiar.



Foto 2: En la fotografía se observa el canal de agua pluvial roto y en malas condiciones



Foto 3: En esta imagen se observa una torta de piso agrietada y necesita ser reconstruida y mantenimiento



Foto 4: en la imagen se observa que la lamina del techo se encuentra agujerada y entrada de agua .



FOTO: 5 En la imagen se observa la pared de las aulas en muy mal estado



FOTO: 6. el techo de la escuela se encuentra en mal estado la lamina oxidada y rota

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público