

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta, JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0884-43	FECHA:	21 de mayo de 2025



Foto 7: apagadores quemados



Foto 8: cambio de plafoneras



Foto 9: mejoramiento de patio




Foto 10: sustitución de piso



Foto 11: cambio de puerta de la dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta, JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0884-43	FECHA:	21 de mayo de 2025




Foto1: cambio de puertas de metal



Foto 2: cambio de depósito de agua




Foto 3: se observa que los baños están en muy mal estado



Foto 4: orinal de los niños en muy mal estado




Foto 5: todas las tazas están deteriorados



Foto 6: lavamanos deteriorado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el nombre de las hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

