

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BULEJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0868-41	FECHA:	06/08/2025




Foto 1: Sustrucción de techo



Foto 2: Sustrucción de techo, ya preparando el entechado



Foto 3: Pintando de muros interiores de las aulas




Foto 4: Pintando muros exteriores



Foto 5: Reparación de puertas



Foto 6: Lijando los soporte de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BULEJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0868-41	FECHA:	8/06/2025



Foto 1: Mantenimiento a estructura de soporte de techo



Foto 2: En proceso de mantenimiento y pintada de soporte de techo.



Foto 3: Aplicación de pintura a muros interiores.



Foto 4: Aplicación de pintura a muros exteriores.



Foto 5: Proceso de lijado de puertas de metal.



Foto 6: Instalación de láminas truqueladas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público