

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXPAJAU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0897-43	FECHA:	28 DE OCTUBRE DE 2025




Foto 1: MEJORAMIENTO DE PUERTAS EN SERVICIO SANITARIO




Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTAS DE MADERA POR PUERTAS DE METAL




Foto 3: SUSTITUCION DE VENTANAS DE MADERA POR METAL MAS VIDRIO



Foto 4: SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO DE GRANITO



Foto 5: SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CEMENTO POR TORTA DE CEMENTO



Foto 6: PINTURA EN MURO EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales indicando el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXPAJAU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0897-43	FECHA:	28 DE OCTUBRE DE 2025



Foto 7 : MEJORAMIENTO DE INODORO



Foto 8: SUSTITUCION DE MALLA GALVANIZADA POR MALLA GALVANIZADA

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se contabilizan el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OEF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público