

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                   |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango | MUNICIPIO:                     | San Mateo Ixtatán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Guayab-quej |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-18-0909-43 | FECHA:                         | 10/09/2025        |



Foto 1: Sustrucción de láminas en mal estado



Foto 2: Sustrucción de estructura de techo con oxido



Foto 3: Mejoramiento con piso de granito en cocina



Foto 4: Mejoramiento con estructura de metal de ventana



Foto 5: repello en pared de la cocina






Foto 6: reparación de cable eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPE | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Publico |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|