

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yaca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0911-43	FECHA:	20/03/2025



Foto1: Mantenimiento a estructura de metal (lijado y aplicación de pintura) a soporte de techo en aulas



Foto 2: Mantenimiento a estructura de metal (lijado y aplicación de pintura) a soporte de techo en servicios sanitarios



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado y aplicación de pintura) a puertas



Foto 4: Sustitución de puerta de madera por metal en bodega para cocina




Foto 5: Sustitución de porton de metal



Foto 6: Mantenimiento a estructura de metal de ventanas en aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yaca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0911-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 7: Sustrucción de ventana de madera por metal mas vidrio en cocina



Foto 8: Sustrucción de ventana de madera por metal mas vidrio en bodega para cocina



Foto 9: Sustrucción de vidrios en ventanas de aulas



Foto 10: Sustrucción de piso de concreto por piso de granito en cocina



Foto 11: Sustrucción de piso de concreto por piso de granito en bodega para cocina



Foto 12: Sustrucción de piso de concreto por piso de granito en servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yaca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0911-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 13: Pintura en muros exteriores e interiores de aulas, cocinas, bodega para cocola y servicios sanitarios



Foto 14: Mantenimiento a estructura (lijado y aplicación de pintura) a puertas de servicios sanitarios



Foto 15: Sustitución de inodoros en servicios sanitarios



Foto 16: Sustitución de tubos hg y malla galvanizada



Foto 17: Sustitución de focos ahorradores



Foto 18: Sustitución de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yaca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0911-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 7: Reparación de planchas de concreto en gradas



Foto 8: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 19: Sustitución de pila de cemento de 2 lavaderos




Foto 20:




Foto 21:




Foto 22:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---