

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

|                             |                   |                                |                        |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango     | MUNICIPIO:                     | San Mateo Ixtatán      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB ANEXO A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Yulchen Frontera |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-18-1532-41     | FECHA:                         | 17/11/2025             |



Foto 1: Reparación de muro perimetral con tubo



Foto 2: Reparación de muro perimetral con tubo HG y malla galvanizada



Foto 3: Aquí ya quitaron las láminas de la cocina




Foto 4: Aquí ya esta colocando los techos



Foto 5: Aquí quintando las puertas de madera del baño



Foto 6: Aquí ya colocando el portón de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*



Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Firma]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público