

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YALANHUITZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-1564-43	FECHA:	12/09/2025



Foto 1: En esta imagen se observan las láminas oxidadas de la parte frontal de las aulas que se necesitan cambiarlas.



Foto 2: En esta fotografía se observa el techo trasero de las aulas con láminas de mal estado, oxidado.



Foto 3: En esta imagen se puede analizar que las ventanas de las aulas ya están deterioradas las bases de metal y tanto los vidrios en frente y corredor de la escuela



Foto 4: En esta fotografía se mira la parte trasera de las aulas en donde se ven ventanas en mal estado vidrios opacos y estructuras de metal oxidado.



Foto 5: En esta imagen se ven puertas oxidadas y calcomidas de aulas que están en uso.



Foto 6: Sustitución de estructura de soporte de techo de madera ya deteriorada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

