

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YALANHUITZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-1564-43	FECHA:	27/10/2025



Foto 1: En esta imagen se observa la colocación de vigas y costaneras galvanizadas en la parte frontal de la escuela, posteriormente la colocación de láminas.



Foto 2: En esta fotografía se observa la colocación de vigas y costanera galvanizadas en el techo de la parte de atrás de la escuela.



Foto 3: En esta imagen se puede ver la colocación de marcos de aluminio de las ventanas en frente de la escuela



Foto 4: En esta fotografía se mira los marcos de las ventanas corredizas ya puestas en la parte de tras de la escuela.




Foto 5: En esta imagen se ve la colocación de puertas de metal inoxidable



Foto 6: En esta fotografía se observa la sustitución de vigas de madera a vigas y costaneras galvanizadas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

