

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TIACTAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-1568-43	FECHA:	10 DE OCTUBRE DE 2025



Foto 1: Sustrución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustrución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 3: Sustrución de ventanas de madera por metal mas vidrio de 102 cm. de alto x 102 cm. de ancho



Foto 4: sustitucion de puerta de escuela en mal estado de metal de 2.75 cm. de alto x 100 cm. de ancho



Foto 5: Sustrución de puerta de madera a metal de 2.5 mts. de alto x 1.00 mt. de ancho



Foto 6: Mejoramiento con piso de torta de concreto en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---	---

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TIACTAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-1568-43	FECHA:	10 DE OCTUBRE DE 2025






Foto. 7 mejoramiento de pared de cocina sin repello

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---