

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TIACTAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-1568-43	FECHA:	20 de noviembre de 2025




Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 3: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio de 102 cm. de alto x 102 cm. de ancho




Foto 4: sustitucion de puerta de escuela en mal estado de metal de 2.75 cm. de alto x 100 cm. de ancho





Foto 5: Sustitución de puerta de madera a metal de 2.5 mts. de alto x 1.00 mt. de ancho



Foto 6: Mejoramiento con piso de torta de concreto en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒







POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TIACTAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-1568-43	FECHA:	20 de noviembre de 2025



Foto. 7 mejoramiento de pared de cocina sin repello



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--