

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXCANZAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-1789-43	FECHA:	12/9/2025



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA A LAMINA TROQUELADA



FOTO 2.SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZING CALIBRE 26



FOTO 3: SUSTITUCION DE CANAL + BAJADA DE AGUA PLUVIAL DE METAL POR TUBO PVC DE 3 PULGADAS



Foto 4: MEJORAMIENTO CON PISO DE TORTA DE CEMENTO EN AREA DEL SALON DE LA ESCUELA



Foto 5: MEJORAMIENTO CON PISO DE TORTA DE CEMENTO EN AREA DEL SALON DE LA ESCUELA



Foto 6: MEJORAMIENTO CON PISO DE TORTA DE CEMENTO EN AREA DEL SALON DE LA ESCUELA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

