

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXCANZAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-1789-43	FECHA:	25/10/2025



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA A LAMINA TROQUELADA



FOTO 2.SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



FOTO 3: SUSTITUCION DE CANAL + BAJADA DE AGUA PLUVIAL DE METAL POR TUBO PVC CANALES 3 PULGADAS



Foto 4: MEJORAMIENTO CON PISO DE TORTA DE CEMENTO EN AREA DEL SALON DE LA ESCUELA



Foto 5: MEJORAMIENTO CON PISO DE TORTA DE CEMENTO EN AREA DEL SALON DE LA ESCUELA



Foto 6: MEJORAMIENTO CON PISO DE TORTA DE CEMENTO EN AREA DEL SALON DE LA ESCUELA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público