

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CAXEPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-4721-43	FECHA:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Foto 1: SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO POR PISO DE GRANITO




Foto 2: SUSTITUCION DE TORTA DE CEMENTO CONCRETO POR TORTA DE CEMENTO



Foto 3: MEJORAMIENTO CON CANAL DE PVC + BAJADA DE AGUA PLUVIAL



Foto 4: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 5: SUSTITUCION DE MALLA GALVANIZADA POR MALLA GALVANIZADA



Foto 6: REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---