

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA EORM, CASERÍO XIKAJAU.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	XIKAJAU, SAN MATEO IXTATAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-5782-41	FECHA:	11/06/2025



Foto 1: Reparación de puertas.



Foto 2: Reparación de drenaje.



Foto 3: Reparación de pinturas.



Foto 4: Reparación de cuneta.



Foto 5: Reparación de inodoro.



Foto 6: Reparación de piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA EORM, CASERÍO XIKAJAU.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	XIKAJAU, SAN MATEO IXTATAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-5782-41	FECHA:	11/06/2025



Foto 1: Sustitución de puertas.



Foto 2: Sustitución de lámina



Foto 3: sustitución de lamina de baños

de solo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

