

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Colotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM Caserio Los Naranjales	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Los Naranjales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	13- 19- 0010- 41	FECHA:	5/06/2015




Foto 7: mantenimiento marcos de aluminio mill finish



Foto 8: sustitución de inodoro




Foto 9: sustitución de lámparas tipo led




Foto 10: sustitución de depósito de agua 2500lts




Foto 11: sustitución de mesa de madera a mesa de concreto en cocina



Foto 12: repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Colotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM Caserio Los Naranjales	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Los Naranjales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13- 19- 0010- 41	FECHA:	5/06/2015



Foto 1: sustitucion de torta de concreto en frete de las aulas



Foto 2: sustitucion de torta de concreto en frente de la cocina y muro de piedras



Foto 3: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 5: pintado de costaneras en el techo de la cocina




Foto 6: sustitución de chapas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
Naranjales de Piedras de Fátima

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN