

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO TUTZQUIÁN, ALDEA XÉMAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XÉMAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0939-43	FECHA:	11/09/2025



FOTO1: Sustitución de techo de lámina, por lámina troquelada calibre 26



FOTO 2: sustitución de portón de metal por 1.85 por 2 metros



FOTO 3: sustitución de portón de metal de 1.29 por 1.95 metros



FOTO 4: mantenimiento a balcones de metal. Sustitución de ventanas de metal por ventanas de PVC más vidrio



FOTO 4: Sustitución de barandas de metal




FOTO 6: Pintura de muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público










REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS


PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO TUTZQUIÁN, ALDEA XÉMAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XÉMAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0939-43	FECHA:	11/09/2025

 FOTO1: Repello en muro	 FOTO 2: Sustitución de tubo hg y malla galvanizada
 FOTO 3:	 FOTO 4:
 FOTO 4:	 FOTO 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---