



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TUITZQUIÁN, ALDEA XÉMAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0939-43	FECHA:	26/11/2,025



Foto1: Sustitución de techo de lámina, por lámina troquelada calibre 26



Foto 2: Sustitución de portón de metal por 1.85 por 2 metros



Foto 3: Sustitución de portón de metal de 1.29 por 1.95 metros



Foto 4: Mantenimiento a balcones de metal. Sustitución de ventanas de metal por ventanas de PVC más vidrio



Foto 5: Sustitución de barandas de metal



Foto 6: Pintura de muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TUITZQUIÁN, ALDEA XÉMAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0939-43	FECHA:	26/11/2,025



Foto 1: Repello en muro



Foto 2: Sustitución de tubo hg y malla galvanizada




Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

