

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUILAM, ALDEA CHELAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0019-43	FECHA:	17/11/2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE PUERTA (2.10 MTS DE ALTO X 1 MTS DE ANCHO)



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL 1.90mx1.55m (1 balcon), 2.32mx1.55m (2 balcon), 2.29mx1.55m (1 balcon), 2.30mx1.55m (1 balcon), 2.31mx1.55m (1 balcon)



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CEMENTO



Foto 4: REPARACIÓN DE CUNETA DE CONCRETO




Foto 5: REPARACIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO



Foto 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se justifica el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUILAM, ALDEA CHELAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0019-43	FECHA:	17/11/2025



Foto7: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA, CAMBIO DE TUBOS, CAMBIO DE FOSA SEPTICA, PINTURA



Foto 8: SUSTITUCION DE INODOROS






Foto 9: SUSTITUCIÓN DE LAVAMANOS



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia de la OPF San Sebastián Huehuetenango

Firma y Sello del Director Centro Educativo Público