

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUISQUIZAL II, ALDEA T-XE'JOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0021-43	FECHA:	25 DE OCTUBRE DE 2025



Foto 13: Sustrucción de plafoneras



Foto 14: Reparación de cableado eléctrico



Foto 15: Instalación de lámina troquelada aluzinc



Foto 16: Sustrucción de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 17: Instalación de azulejo en estufa rural



Foto 18: Reparación de azulejo en muebles de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUISQUIZAL II, ALDEA T-XE'JOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0021-43	FECHA:	25 DE OCTUBRE DE 2025



Foto 7: Sustitución de balcones de metal



Foto8 : Sustitución de piso de granito



Foto 9: Reparación de cuneta de concreto



Foto 10: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto11: Mantenimiento a barandas de metal



Foto 12: Sustitución de lamparas tipo LED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OFE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUISQUIZAL II, ALDEA T-XE'JOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0021-43	FECHA:	25 DE OCTUBRE DE 2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de elementos de fijacion



Foto 4: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 5: Sustitución de chapa



Foto 6: Sustitución de puerta (2.10m de alto * 1.00m de ancho)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

