

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUISQUIZAL II, ALDEA T-XE'JOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0021-43	FECHA:	10 DE NOVIEMBRE DE 2025



Foto 13: Sustitución de plafoneras



Foto 14: Reparación de cableado eléctrico




Foto 15: Instalación de lámina troquelada aluzinc



Foto 16: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 17 :Instalación de azulejo en estufa rural



Foto 18: Reparación de azulejo en muebles de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUISQUIZAL II, ALDEA T-XE'JOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0021-43	FECHA:	10 DE NOVIEMBRE DE 2025



Foto 7: Sustrucción de balcones de metal



Foto 8 : Sustrucción de piso de granito



Foto 9: Reparación de cuneta de concreto




Foto 10: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 11: Mantenimiento a barandas de metal



Foto 12: Sustrucción de lamparas tipo LED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUISQUIZAL II, ALDEA T-XE'JOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0021-43	FECHA:	10 DE NOVIEMBRE DE 2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de elementos de fijación



Foto 4: Mantenimiento a estructura de soporte de metal




Foto 5: Sustitución de chapa



Foto 6: Sustitución de puerta (2.10m de alto * 1.00m de ancho)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

