

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TZÁBAL CENTRO I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0022-43	FECHA:	18 DE NOVIEMBRE DE 2025




Foto 1: Sustitución de puerta (260 cms. de alto * 90 cms. de ancho)



Foto 2: Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Foto 3: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 4: Sustitución de vidrios




Foto 5: Sustitución de balcones de metal



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


CASERIO TZÁBAL CENTRO, ALDEA TZÁBAL
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO,
GUATEMALA
Firma y sello del Representante de la OPR


Firma y Sello Director Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TZÁBAL CENTRO I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0022-43	FECHA:	18 DE NOVIEMBRE DE 2025



Foto 7: Sustitución de piso de granito




Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 9: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 10: Sustitución de lamparas tipo LED



Foto 11: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 12: Reparación de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEP
SERIO TZÁBAL CENTRO, ALDEA TZÁBAL
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO,
HUEHUETENANGO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

