

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUISQUIZAL II, ALDEA T-XE'JOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0027-41	FECHA:	06 DE JUNIO DE 2025



Foto 1: Sustitución de lámina



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitución de chapa




Foto 4: Sustitución de vidrios




Foto 5: Sustitución de balcones de metal



Foto 6: Sustitución de canal de pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUERLA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUISQUIZAL II, ALDEA T-XE'JOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0027-41	FECHA:	06 DE JUNIO DE 2025




Foto 7: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"




Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 9: Sustitución de deposito de agua 2500 lt




Foto 10: Sustitución de bomba de agua



Foto 11: Sustitución de focos ahorradores



Foto 12: NUEVO RENGLON. Sustitución de Repello en muro interior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

