

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUISQUIZAL II, ALDEA T-XE'JOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0027-41	FECHA:	11 DE AGOSTO DE 2025



Foto 1: Sustitución de lámina



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitución de chapa



Foto 4: Sustitución de vidrios



Foto 5: Sustitución de balcones de metal



Foto 6: Sustitución de canal de pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUISQUIZAL II, ALDEA T-XE'JOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0027-41	FECHA:	11 DE AGOSTO DE 2025



Foto 7: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"




Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 9: Sustitución de deposito de agua 2500 lt



Foto 10: Sustitución de bomba de agua




Foto 11: Sustitución de focos ahorradores



Foto 12: NUEVO RENGLON. Sustitución de Repello en muro interior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

