

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Las Positas, caserío Tojchec
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0042-41	FECHA:	17/12/2025



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de techo




Foto 3: Sustitución de puertas por metálica




Foto 4: Sustitución de ventanas de madera por metal




Foto 5: Sustitución de piso de torta por granito



Foto 6: Mejoramiento de bajadas de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPE





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Las Positas, caserío Tojchec
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0042-41	FECHA:	17/12/2025



Foto 7: Mantenimiento a estructura de servicios sanitarios



Foto 8: Reparación de cableado eléctrico



Foto 9: Mano de obra para techo con estructura de tubo galvanizado y lámina troquelada




Foto 10: Reparación de repello y cernido de paredes






Foto 11: Reparación de tubo hg y malla galvanizada (circulación emergente del centro educativo)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPB	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--