

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB. ANEXO A EORM. ALDEA PIOL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0945-41	FECHA:	6/06/2025



Foto 1: La malla galvanizada de la circulación esta deteriorada por oxido.



Foto 2: El portón principal del ingreso de la comunidad educativa esta deteriorada por el uso.



Foto 3: Los canales y bajadas de las aguas pluviales están deterioradas.



Foto 4: Varios canales de PVC están en malas condiciones.



Foto 5: Reparación de torta de concreto




Foto 6: En varias partes de los corredores de las aulas piso con grietas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA</p> <p>Firma y Sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>ESCUELA OFICIAL RURAL ALDEA PIOL</p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB. ANEXO A EORM, ALDEA PIOL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0945-41	FECHA:	6/02/2025




Foto 7: Focos quemados y quebrados por varios años de uso



Foto 8: Balcones deteriorados por óxido y por varios años de uso



Foto 9: Cables eléctricos quemados por corto circuito



Foto 10: Los vidrios de las ventanas están quebrados en su mayoría



Foto 11: lámparas quemadas por corto circuito.



Foto 12: lámparas led incompletas.

Observaciones: Es necesario que se agregen hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público