

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cacalet
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0954-41	FECHA:	6/06/2025




Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 24




Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 3: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto




Foto 5: Repello en muro



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

