

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO ☐      DURANTE ☒      POSTERIOR ☐

|                             |                   |                                |                             |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango     | MUNICIPIO:                     | San Sebastián Huehuetenango |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB ANEXO A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Cacalep             |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-20-0954-41     | FECHA:                         | 2/08/2025                   |



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 24



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 5: Repello en muro



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPE | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                   |                                |                             |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango     | MUNICIPIO:                     | San Sebastián Huehuetenango |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB ANEXO A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Cacalep             |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-20-0954-41     | FECHA:                         | 2/08/2025                   |



Foto . 7 Sustitución de piso de torta de concreto




Foto. 8 Sustitución de piso de torta de concreto



Foto. 9 Repello en muro



Foto. 10 Dustitucion de de estructuras de metal de ventana



FOTO 11 Sustitucion de piso de ganito



Foto. 12 sustitucion de fijación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

