

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cacalet
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0954-41	FECHA:	28/08/2025




Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 24



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 2: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto




Foto 5: Repello en muro



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
Comités Educativos
MUNICIPIO DE EDUCACIÓN
San Sebastián, Huehuetenango






Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Caserío CACALET
San Sebastián, Huehuetenango

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cacalep
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0954-41	FECHA:	28/08/2025



Foto. 7 Sustitucion de fijación



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

