

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, CASERIO TIMULUJ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TIMULUJ TECTITAN HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0008-43	FECHA:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025.



Foto1: Se cambio lanina y se pinto adentro y afuera




Foto 2: Baños sanitarios se cambio lamina y re remplazo tazas y se coloco azulejos.



Foto 3: Se compusieron las bajadas de aguas Fluviales



Foto 4: Se mejoro la circulacion con maya y tubos galvanizados.



Foto 5: Se mejoraron pilas de almacenamiento de agua



Foto 6: Sustitucion de plancha, pintura, chimenea

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>E.O.R.M CASERIO TIMULUJ MUNICIPIO DE TECTITAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>ESCUELA OFICIAL SURAMERICA CASERIO TIMULUJ DIRECCIÓN TECTITAN HUEHUETENANGO</p>
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, CASERIO TIMULUJ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TIMULUJ TECTITAN HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0008-43	FECHA:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025.



Foto 1: Se colocó piso de granito al corredor del escuela.



Foto 2: se cambiaron tazas y se pegó azulejos a los baños.


Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo

