

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA TOTANÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TOTANÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0021-45	FECHA:	20/05/2025




Foto 1: CAMBIO DE TECHO POR LAMINA TROQUELADA




Foto 2: CAMBIO DE PORTÓN




Foto 3: INSTALACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA 1,100 LITROS.




Foto 4: APLICACIÓN DE PINTURA EN LOS MUROS INTERIORES Y EXTERIORES




Foto 5: CAMBIO DE CABLEADO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO



Foto 6: MANTENIMIENTO A PUERTAS (LIJADO Y PINTURA)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello de la Organización de Padres de Familia de la OPF</p>	<p>Firma y sello de la Dirección Nacional de Educación Básica Telesecundaria</p>
--	--


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITAN
NOMBRE DEL	INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA TOTANAN	DIRECCIÓN DEL	ALDEA TOTANAN
CÓDIGO DEL	13-21-0021-45	FECHA:	20/05/2025



COLOCACION DE PISO DE GRANITO



Foto 8: APLICACIÓN DE PINTURA A MUROS EXTERIORES




Foto 9: CAMBIO DE PISO, POR PISO DE GRANITO




Foto 10: MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL



Foto 11: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS



Foto 12: COLOCACIÓN DE BALCÓN DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Representante de la OPF



Firma y Sello del Director Educativo Público

