

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                                      |                                |               |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO                        | MUNICIPIO:                     | TECTITÁN      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA TOTANÁN | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA TOTANÁN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-21-0021-45                        | FECHA:                         | 30/05/2025    |



Foto 1: MANTENIMIENTO, LIJADO Y PINTURA DE PUERTAS



Foto 2: COLOCACIÓN DE PORTÓN DE METAL FINALIZADO



Foto 3: COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA (PILA)




Foto 4: MURO PERIMETRAL CON MALLA Y TUBO GALVANIZADOS.




Foto 5: PINTURA EN EXTERIORES



Foto 6: COLOCACIÓN DE PISO DE GRANITO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   <p>Firma y sello del representante de la O.P.F.</p> |   <p>Firma y Sello Director de Centro Educativo Público</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

|               |                                      |               |               |
|---------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| DEPARTAMENTO: | HUEHUETENANGO                        | MUNICIPIO:    | TECTITAN      |
| NOMBRE DEL    | INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA TOTANAN | DIRECCIÓN DEL | ALDEA TOTANAN |
| CÓDIGO DEL    | 13-21-0021-45                        | FECHA:        | 30/05/2025    |



Foto 7: COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL Y LAMINA TROQUELADA FINALIZADA



Foto 8: SERVICIOS SANITARIOS



Foto 9: COLOCACIÓN DE BALCÓN FINALIZADO



Foto 10: SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN FINALIZADOS



Foto 11: INSTALACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA (TINACO) FINALIZADA



Foto 12: ENTREGA DEL PROYECTO DE REMOZAMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Representante de la OPF

Firma y Sello del Representante de la OPF



Firma y Sello Director del IEB Educativo Público

Firma y Sello Director del IEB Educativo Público

