

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0026-46	FECHA:	20 DE MARZO DE 2025



Foto 1: Las láminas muestran señales visibles de oxidación, filtraciones de agua durante la época de lluvia, y desprendimientos parciales que ponen en riesgo la integridad física de los estudiantes, docentes y personal administrativo.



Foto 2: Ante esta situación, se propone sustituir dichas reglas por costaneras metálicas, que ofrecen una mayor durabilidad, resistencia estructural y estabilidad ante las condiciones climáticas de la región.



Foto 3: Como parte del diagnóstico general de la infraestructura del establecimiento, se ha constatado un notable deterioro en la pintura de las instalaciones, tanto en las áreas interiores como exteriores.



Foto 4: Se colocarán capotes en el techo para brindar mayor protección, ya que actualmente solo cuenta con lámina.



Foto 5: Dentro de las acciones de mejora, se contempla la reparación integral del cableado eléctrico del establecimiento educativo, ya que el sistema actual presenta deterioro y deficiencias que podrían comprometer tanto la seguridad del personal.



Foto 6: Se llevará a cabo el reemplazo de los focos y tabafoneras en diversas áreas del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo

