

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Taloj, aldea Agua Caliente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0036-43	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto No. 1: Techo deteriorado



Foto No. 2: Ventanas en mal estado



Foto No. 3: Pintura en muros interiores y exteriores deteriorado



Foto No. 4: Puertas en mal estado



Foto No. 5: Pila en mal estado.



Foto No. 6: Lavamanos en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rodolfo Velasquez
 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Taloj, aldea Agua Caliente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0036-43	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto No. 7: Falta de pintura y pintura deteriorada



Foto No. 8: Sustitucion de estructura de maderera por estructura de metal



Foto No. 9: Sustitucion de focos normales por focos LED



Foto No. 10: Depósito de agua deteriorado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rodolfo Velasquez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

