

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Llano Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0035-43	FECHA:	16/05/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina troquelada aluzinc calobre 26




Foto 2: Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: Sustrucciones de puertas metalicas




Foto 5: Sustrucción de balcones de metal




Foto 6: Sustrucción de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Llano Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0035-43	FECHA:	16/05/2025




Foto1: reparacion de muro perimetral y maya calbanizada




Foto 2: Sustitución de planca de fogon y tubos de chimenea




Foto 3: sustitucion de toma corriente




Foto 4: Sustitución de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Bautista Luis

Firma y Sello del Presidente de la O.P.A.



H. R. R.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

