

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Taloj, aldea Agua Caliente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0036-43	FECHA:	20 de marzo de 2025




Foto No. 1 Techo deteriorado



Foto No. 2 Ventanas en mal estado



Foto No. 3 Pintura en muros interiores y exteriores deteriorado



Foto No. 4 Puertas en mal estado



Foto No. 5 Pila en mal estado.



Foto No. 6 Lavamanos en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Rodolfo Velasquez</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	<p>Firma y Sello</p> <p>Firma y Sello</p>
--	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Taloj, aldea Agua Caliente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0036-43	FECHA:	20 de marzo de 2025




Foto No. 7 Falta de pintura y pintura deteriorada




Foto No. 8 Depósito de agua deteriorado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><u>Rodolfo Velasquez</u></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	<p><u>[Firma]</u></p> <p>Firma y Sello Director Ejecutivo Público</p>
---	---

