

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                   |                                |                          |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango     | MUNICIPIO:                     | Concepción Huista        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP anexa a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío 14 de septiembre |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-22-0002-42     | FECHA:                         | 10/9/2025                |




Foto 1: Sustitución de laminas en mal estado.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Mejoramiento de balcones de metal



Foto 4: Sustitución de vidrios en mal estado



Foto 5: Piso de torta en mal estado



Foto 6: Paredes en mal estado

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la O.P.



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

