

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tzuná, aldea Ajul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0993-41	FECHA:	20/03/2025




Foto No 1: Cubierta de lámina en mal estado.




Foto No 2: Estructura de soporte de techo en mal estado.



Foto No 3: Puertas de metal en mal estado.



Foto No 4: Ventanas de metal en mal estado.




Foto No 5: Sistema eléctrico en mal estado.



Foto No 6: Tablero de flípones en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tzuná, aidea Ajul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0993-41	FECHA:	20/03/2025



Foto No. 7: Lámparas en mal estado



Foto No. 8: Piso de cocina en mal estado




Foto No. 9: Apagadores en mal estado



Foto No. 10: Sistema del cableado en mal estado



Foto No. 11: Puertas de aulas en mal estado



Foto No. 12: Sustitución de tubos ductos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

