

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCION HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BACÚ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:		FECHA:	9/06/2025




Foto 1: Sustrucion de cubierta de Lámina en malas condiciones




Foto 2: Letrinas construidas 1977 tipo en malas condiciones



Foto 3: Cambio de tubería de aguas negras de sanitarios



Foto 4: Mantenimiento de Muro Perimetral



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PORTON DE MAYA GALBANIZADA POR PORTON DE METAL



Foto 6: Mantenimiento de muro perimetral, repello y cierre de grietas

Observación: Si es necesario, pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF
--

 Firma y Sello del Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCION HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BACÚ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-1000-43	FECHA:	6/08/2025



Foto1: Ressepción de materiales



Foto 2: Sustitución cubierta de láminas



Foto 3: Cambio de tubería de aguas negras de sanitarios



Foto 4: Mantenimiento de Muro Perimetral



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PORTON DE MAYA GALBANIZADA POR PORTON DE METAL



Foto 6: Mantenimiento de muro perimetral, repello y cierre de grietas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

