

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Méndez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-1009-43	FECHA:	27/08/2025



Foto No. 1 Cubierta de techo de lámina en mal estado.



Foto No. 2 Estructura de soporte de techo de madera.




Foto No. 3 Sustitución de puerta de madera por metal.



Foto No. 4 Mantenimiento a estructura de puerta de metal.



Foto No. 5 Sustitución de vidrios.



Foto No. 6 Sustitución y mantenimiento de balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mateo Salazar
Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Méndez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-1009-43	FECHA:	27/08/2025



Foto No. 7 Sustitución de tazas sanitarias y accesorios grandes.



Foto No. 8 Sustitución de tazas sanitarias y accesorios infantiles.




Foto No. 9 Mantenimiento de deposito de agua Rotoplas 2500 litros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Matteo Echeverri

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

