

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                                   |                                |                                                              |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO                                     | MUNICIPIO:                     | HUEHUETENANGO                                                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM CASERIO CAPTZIN II, ALDEA CAPTZIN LAS BRISAS | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO CAPTZIN II, ALDEA CAPTZIN LAS BRISAS, SAN JUAN IXCOY |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-23-0013-43                                     | FECHA:                         | 21/04/2025                                                   |



Foto 1: El portón actual se encuentra en mal estado y oxidado, lo que compromete la seguridad y la visibilidad del acceso. Para abordar esta situación, se propone reemplazar el portón existente por uno nuevo de lámina.



Foto 2: La puerta actual se encuentra en mal estado y no cuenta con llaves, lo que compromete la seguridad y la funcionalidad del acceso. Para abordar esta situación, se propone reemplazar la puerta existente por una nueva.



Foto 3: Debido a las condiciones climáticas adversas y algunos accidentes, algunos vidrios se han roto y es necesario reemplazarlos. El reemplazo de los vidrios rotos es fundamental para restaurar la seguridad, la funcionalidad y la apariencia del espacio.



Foto 4: La implementación de bajadas de agua en nuestra escolita será muy funcional y beneficiosa, ya que el agua es un recurso escaso en nuestra institución. Contar con un sistema de recolección de agua permitirá aprovechar este vital líquido de manera eficiente.




Foto 5: Pintar el área exterior de nuestras aulas es importante para mejorar la estética y armonía del entorno educativo. Un ambiente visualmente atractivo puede tener un impacto positivo en la experiencia de los estudiantes y en la imagen institucional.




Foto 6: La pintura en el interior del aula es un elemento crucial que puede influir significativamente en el ambiente de aprendizaje. Un entorno visualmente atractivo y bien mantenido puede motivar a los estudiantes y mejorar su interés.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                                   |                                |                                                              |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO                                     | MUNICIPIO:                     | HUEHUETENANGO                                                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM CASERIO CAPTZIN II, ALDEA CAPTZIN LAS BRISAS | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO CAPTZIN II, ALDEA CAPTZIN LAS BRISAS, SAN JUAN IXCOY |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-23-0013-43                                     | FECHA:                         | 21/04/2025                                                   |



Foto 7: Actualmente, nuestro establecimiento no cuenta con un sistema de drenaje adecuado, lo que puede generar problemas de higiene y seguridad. .



Foto 8: Nuestro muro actualmente presenta daños en la malla, lo que compromete la seguridad y el resguardo de los bienes inmuebles y de los estudiantes. Por lo tanto, es fundamental reemplazar la malla dañada para



Foto 9: Nuestro muro actualmente presenta daños en la malla, lo que compromete la seguridad y el resguardo de los bienes inmuebles y de los estudiantes. Por lo tanto, es fundamental reemplazar la malla dañada para mejorar la seguridad y protección.



Foto 10: Es importante reemplazar los tubos actuales y asegurar su base de manera adecuada, ya que actualmente están asegurados con madera, lo que puede no ser lo suficientemente seguro o durable.



Foto 11: Los lavamanos son fundamentales para mantener la higiene y la salud de nuestros estudiantes. Por lo tanto, es de suma importancia mejorarlos e implementar mejoras para garantizar que sean funcionales, limpios y seguros.



Foto 12: El sistema eléctrico actual no funciona, lo que limita el uso de equipos y tecnología en el aula. Por lo tanto, es fundamental sustituir y mejorar la calidad del sistema eléctrico para garantizar un entorno seguro y funcional para los estudiantes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                                   |                                |                                                              |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO                                     | MUNICIPIO:                     | HUEHUETENANGO                                                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM CASERIO CAPTZIN II, ALDEA CAPTZIN LAS BRISAS | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO CAPTZIN II, ALDEA CAPTZIN LAS BRISAS, SAN JUAN IXCOY |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-23-0013-43                                     | FECHA:                         | 21/04/2025                                                   |



Foto 13: Es fundamental sustituir los recipientes actuales, como toneles y ollas, por un depósito y un sistema de distribución de agua adecuado. Esto garantizará un suministro de agua seguro y eficiente para los estudiantes y personal.



Foto 14: Es fundamental implementar una pila que cumpla con los estándares de calidad y seguridad, ya que la actual no es aceptable. Esto garantizará un entorno seguro y saludable para los estudiantes y personal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

