



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcay
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tojquia, aldea Chanchocaj I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-0031-45	FECHA:	12/09/2025



Foto1: Impermeabilización, repello y sernido de muro de blok en interior de muros de aulas del centro educativo INEB De Telesecundaria



Foto 2: Impermeabilización, repello y sernido de muro de blok en exterior de muros de aulas del centro educativo INEB De Telesecundaria



Foto 3: Pintura en muros de INEB De Telesecundaria, exteriores



Foto 4: pintura en muros de INEB de Telesecundaria interior



Foto 5: Sustitución de balcones de metal, fabricados a la medida.



Foto 6: cambio de chapa de puerta y mantenimiento (aula y cocina).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcay
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tojquia, aldea Chanchocaj I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-0031-45	FECHA:	12/09/2025



Foto 7: Cambio de chapa de tres puertas (3 aulas) del centro educativo INEB de Telesecundaria



Foto 8: Mantenimiento a tres puertas (3 aulas) del centro educativo INEB de Telesecundaria



Foto 9: Sustitución de piso de cemento torta por piso granito




Foto 10: Mantenimiento en ventanas y colocación de vidrios



Foto 11: Sustitución de estructura metálica en aula y cocina



Foto 12: sustitución de lamina en aula y lamina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcay
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tojquia, aldea Chanchocal I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-0031-45	FECHA:	12/09/2025



Foto 13: Sustrucion de sistema electrico en aulas y cocina

Foto 14:

Foto 15:

Foto 16:

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

