



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcay
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tojquia, aldea Chanchocaj I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-0031-45	FECHA:	10/11/2025



Foto 1: Limpieza e impermeabilización para aplicación de repello y sernido de muro de blok en interior de muros de aulas del centro educativo INEB De Telesecundaria



Foto 2: Impermeabilización, repello y sernido de muro de blok en exterior de muros de aulas del centro educativo INEB De Telesecundaria



Foto 3: limpieza en muros de INEB De Telesecundaria, exteriores par aplicar pintura




Foto 4: limpieza en muros para aplicación de pintura en muros de INEB de Telesecundaria interior



Foto 5: Armado de balcones para sustitucion



Foto 6: Armado de techo y preparacion de puertas para cambio de chapa de puerta y mantenimiento (aula y cocina).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcoy
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tojquia, aldea Chanchocaj I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-0031-45	FECHA:	10/11/2025



Foto 7: Preparacion de puerta para cambio de chapa de tres puertas (3 aulas) del centro educativo INEB de Telesecundaria



Foto 8: Preparacion para mantenimiento a tres puertas (3 aulas) del centro educativo INEB de Telesecundaria



Foto 9: Sustitucion de piso de torta de concreto en entrada de centro educativo, INEB de Telesecundaria



Foto 10: Mantenimiento en ventanas y colocacion de vidrios



Foto 11: Sustitucion de estructura metalica en aula y cocina



Foto 12: sustitucion de lamina en aula y lamina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE Educación Básica de Telesecundaria



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcay
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tojquia, aldea Chanchocaj I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-0031-45	FECHA:	10/11/2025



Foto 13: Preparacion para sustitucion de sistema electrico en aulas y cocina

Foto 14:

Foto 15:

Foto 16:

Foto 16:

Foto 17:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

